


Por cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con el Departamento Comercial.




## C-141

| FOTO  | MARCA    | MODELO             | DETALLES | MOTOR   | DESDE | OEM       |
|---|----------|--------------------|----------|---------|-------|-----------|
|  | Chrysler | PT Cruiser ( 148 ) | 2,4      | ( 148 ) | 02/   | 4694307   |
|   | Chrysler | Sebring            | 2,4      | ( 148 ) | 97/   | 4694307AB |
|   | Chrysler | Caravan            | 2,4      | ( 148 ) | 97/   | 4694307AC |
|   | Chrysler | Voyager            | 2,4      | ( 148 ) | 97/   | 4694307AE |
|   | Chrysler | Grand Voyager      | 2,4      | ( 148 ) | 97/   |           |

**Polea de 20 dientes**

## L-118

| FOTO  | MARCA      | MODELO            | DETALLES | MOTOR  | DESDE | OEM     |
|---|------------|-------------------|----------|--------|-------|---------|
|  | Land Rover | Range Rover III   | 4,4      | ( LM ) | 04/   | 4575902 |
|   | Land Rover | Range Rover III   | 4,2      | ( LM ) | 05/   |         |
|   | Land Rover | Range Rover III   | 4,4      | ( LM ) | 05/   |         |
|   | Land Rover | Range Rover Sport | 4,2      | ( LS ) | 05/   |         |
|   | Land Rover | Range Rover Sport | 4,4      | ( LS ) | 05/   |         |

**DOLZ ARGENTINA S.A** - Marcelo T. de Alvear 3894 - B1702CFU Ciudadela -  
Pcia de Buenos Aires Argentina - Tel./Fax: (54 11) 4488 2849 / 3397  
**FB: DolzArgentina**