


Por cualquier consulta, no dude en comunicarse con el Departamento Comercial.



# SUSTITUCIÓN DE CÓDIGOS

## M143 será reemplazada por M243



## M243

Para más información sobre esta aplicación scanee con su smartphone el código QR

MARCA	MODELO	MOTOR	DESDE	OEM
Land Rover	Freelander	1.8 16V (18K4FK)	97/00	GWP2588
Rover	25	1.1 (14K4F4)	01/05	GWP333
Rover	25	1.4 16V (14K4F4)	01/05	PEB10051
Rover	25/45	1.4 16V (14K4F4)	03/05	PEB102510
Rover	25/45	1.6 16V (16K4F4)	04/05	PEB102510SLP
Rover	25/45/75	1.8 16V (18K4-18K4F)	04/05	
Rover	416	1.6l 16V (D16Y3E)	95/	
Rover	418	1.8 16V (18K4K)	96/97	

**Polea 24 Dientes fondo curvo**

